

COMUNE DI GIAVENO

REGISTRO PROTOCOLLO

| N° Pratica edil. Oggetto Intervento | Richiedente | Località Lavori | Intervento |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
| S.C.I.A. 330/2018 -30.736-05/12/2018 Variante in corso d'opera alla DIA n° 241/16 per modifiche interne ed esterne per cambio destinazione d'uso | MOSCHIETTO DOMENICO | BORGATA FORNELLO 5 | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA |
| S.C.I.A. in sanatoria 331/2018 -30.898-06/12/2018 Presa d'atto con accertamento di conformità ai sensi dell'art.37 c.4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. per modifiche interne in difformità alla concessione originaria. | ROSA CLOT MARIA LUISA | VIA TORINO 19 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| S.C.I.A. Alternativa P.D.C. 332/2018 -30.908-06/12/2018 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA, NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI, CAPPOTTO ESTERNO E RIFACIMENTO TETTO CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI. | FERAUD DANILO | VIA OLLASIO 3 | Ristrutturazione pesante di cui agli artt. 10, |
| S.C.I.A. in sanatoria 333/2018 -30.917-06/12/2018 sanatoria dell'intervento realizzato conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione della segnalazione ai sensi dell'art.37, comma 4 del dpr 380/2001 | BRUNO MARIA GRAZIA | VIA VILLANOVA 125 | Manutenzione straordinaria pesante di cui |
| S.C.I.A. in sanatoria 335/2018 -31.099-10/12/2018 Accertamento di conformità per opere realizzate in parziale difformità dalla concessione rilasciata il 12/11/1991 n.16290. | CAMANDONA | DAVIDE VIA OLLASIO 21 | Manutenzione straordinaria pesante di cui |
| S.C.I.A. 336/2018 -31.119-10/12/2018 OPERE DI DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E RINNOVAMENTO DELLE FINITURE ; MODIFICA DI ALCUNE APERTURE E DI ALCUNE FINITURE DI FACCIATA ; | MANNA LUCA | via rododendri 1 | RESTAURO E RISANAMENTO |



REGISTRO PROTOCOLLO

| N° Pratica edil. Oggetto Intervento | Richiedente | Localita' Lavori | Intervento |
|---|---------------|-------------------------------|--|
| S.C.I.A. 337/2018 -31.145-10/12/2018 Con il presente intervento si vuole tramezzare l'attuale locale sottotetto creando all'interno di esso dei locali non abitabili accessori indiretti quali n. 3 locali sottotetti, un locale stireria ed un locale lavanderia. Per illuminare ciascun local | SADA FEDERICO | via Maria Ausiliatrice 70 | Manutenzione straordinaria pesante di cui |
| S.C.I.A. in sanatoria 339/2018 -32.204-21/12/2018 SCIA in sanatoria relativa alle opere interne realizzate in difformità rispetto alla licenza edilizia n.17863 del 25/02/1992, riguardanti la creazione di un locale antibagno e cambio di destinazione d'uso dei locali interni come da elaborato grafico | CHIAMPO | STEFANELLA VIA ROMA 8 | RESTAURO E RISANAMENTO |
| S.C.I.A. 340/2018 -32.219-21/12/2018 Frazionamento di unità immobiliare, diversa distribuzione degli spazi interni, modifica dei prospetti con modifica e formazione di nuove aperture | CANCIAN SONIA | VIA VIETTA 1 | Ristrutturazione edilizia semplice o leggera |
| S.C.I.A. 343/2018 -32.552-28/12/2018 Diversa distribuzione degli spazi interni, ampliamento della centrale termica al piano interrato fuori sagoma e leggera variazione alla struttura e alle falde del tetto | RACCA MARCO | VIA MONS. CARLO BOVERO 17 | Manutenzione straordinaria pesante di cui |
| S.C.I.A. 345/2018 -32.285-21/12/2018 VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N°82/15 IN DEROGA AI SENSI DELLA LEGGE 106/11 ART.5 C.9 - RIFUNZIONALIZZAZIONE CON RIPLASMAZIONE VOLUMETRICA E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI COMPLESSO PRODUTTIVO ESISTENTE DENOMINATO "CARTIERE RODO | CARTIERE | RODOLFO VIA CAN. PIO ROLLA 78 | ALTRO TIPO INTERVENTO |

Totale pratiche stampate 11

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Pablo CALIGARIS)

